



Legende

Modellgrenzen
 Verbreitung des Niedermoorortes / Einzugsbereichsgrenzen des WBV

Moorsackungen 1966 - 1978

- > 0,80 m
- 0,60 - 0,80 m
- 0,40 - 0,60 m
- 0,20 - 0,40 m
- 0 - 0,20 m
- < 0 m

Die Darstellung von Moorsackungen im unmittelbaren Randbereich des Thurbruchs ist auf eine unterschiedliche Interpretation der Höhen in den TK 10 zurückzuführen und nicht repräsentativ.

33 439 33 440 33 441 33 442 33 443 33 444 33 445

59 78
59 77
59 76
59 75
59 74
59 73
59 72
59 71

Ingenieurgesellschaft Dr. Reinsch mbH
 Hauptstraße 15 · 19079 Sukow bei Schwerin
 Hydrogeologie Geologie Umwelt Landschaftsplanung

Hydrologisch-hydrogeologisches Gutachten
 für das Thurbruch Süd-Usedom

Projekt
 Moorsackungen nach der Komplettmelioration zwischen 1966 - 1978

Karte
 Anlage: 4.1 Maßstab: 1 : 10.000 Stand: August 2013
 bearbeitet: Dr. Reinsch, G. Reinsch gezeichnet: K. Herbst geprüft: Dr. Reinsch

